

Änderungen und Ergänzungen zum AVV: Antragsformular Anlage 10 Neuer Punkt der AVV-Überarbeitung

<p>1.- Erläuterung des Problems</p> <ul style="list-style-type: none"> In der Anlage 10 ist nicht beschrieben, wie ein Lösezug (gebrochen oder fehlend) behandelt werden muss. Bei Anlage 9 ist diese Komponente unter Punkt 3.1.5 aufgelistet. 	<p>2.- Nachweis, wo und warum das AVV in dieser Hinsicht Mängel aufweist</p> <ul style="list-style-type: none"> Keine Darstellung um den Schadcode 3.1.5 zu beheben.
<p>3.- Erläuterung der Gründe, warum das beschriebene Problem nur über das AVV gelöst werden kann</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Punkt Anlage 10 ist nicht vorhanden, wie ein fehlender oder gebrochener Lösezug zu behandelt ist 	<p>4.- Darlegung, warum das beschriebene Problem mit der vorgeschlagenen Änderung / Ergänzung zu lösen ist</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit dieser Ergänzung wird die Behandlung der Schadwagen in der Werkstatt dargestellt.
<p>5.- Beschreibung, wie die vorgeschlagene Änderung / Ergänzung zur Problemlösung beiträgt</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit diesem Vorschlag wird die Schadlösung dargestellt. Im Moment ist nur im Anhang 9 vorhanden (Code 3.1.5) mit Maßnahme Bezetteln und Bremse ausschalten 	<p>6.- Bewertung der möglichen positiven und negativen Auswirkungen (Betrieb, Kosten, Verwaltung, Interoperabilität, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, ...) mittels einer Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch)</p> <ul style="list-style-type: none"> Positive Auswirkungen, Reparatur der Schäden und Behandlungsbeschreibung bei Werkstattaufenthalt.
<p>7.- Textvorschlag (Änderung in blau)</p> <p>3.20 Gebrochene oder fehlende Lösezüge sind zu ersetzen.</p>	

Eingriffscod AVV	Tätigkeit	Notwendige Zusatzinformati on	Inspektio n Anlage 9	Vorschrift Anlage 10
CU30200	Inspektion Lösezug		3.1.5	3.20
CU30202	Lösezug ersetzen		3.1.5	3.20